

OPNAME WERFKELDER:

PERCEEL: Oude Gracht

EIGENAAR: naam:

adres: Oude Gracht

GEBRUIKER: naam: IDEM

adres: IDEM.

OPNAMEDATUM:

2-7-1986

OPNEMER(S):

AFMETING KELDER: 1. x br. x hgt.

TOT AAN GEVEL GEBOUW: 825 cm.x 615 cm.x 225 cm.

INHOUD KELDER: 114 M³HUIDIGE BESTEMMING VAN DE KELDER: leeg, opslag....., magazijn, feestkelder,
winkel, restaurant, werkplaats t.b.v.....

HOE ERVAART DE GEBRUIKER DE KELDER: goed, redelijk, matig, slecht.

WAT IS DE TOEGESTANE VERKEERSBELASTING OP DIT MOMENT:

BEOORDELING ONDERDELEN:



slecht



matig



redelijk



goed

niet
waarneembaarPRIMAIR CONSTRUCTIEF:

1. fundering



2. metselwerk toog

a) verband: KOPPEN VERBAND.

b) steen: 26 x 125 x 6 cm

c) handvorm - machinale steen

d) dikte metselwerk cm

3. scheurvormingen: a) vertikaal- aantal 4

- grootst gemeten opening cm

b) horizontaal- aantal 1

- grootst gemeten opening cm

4. onderhoudstoestand kelder

~~instortingsgevaar~~

5. Ankers t.b.v. werfmuur



aantal:

afmeting:

6. perceelscheidende wand



VOOR ZOVER AANWEZIG

SECUNDAIRE ELEMENTEN:

7. vochtprobleem



ZIE OPM.

8. laatste keldergewelfafdichting



9. keldervloer

~~TEGELS~~ metselwerk, bestrating, beton

10. scheidingswanden



aantal: 3 x STEEN, 4 x HOUT.

~~11. schoorstenen~~

aantal

12. voegwerk



13. stucadoorwerk



VOOR ZOVER AANWEZIG.

14. schilderwerk binnen



LEIDINGEN:

15. aanwezige Nutsleidingen: gas, water, pegus, elektra
riolering : AFVOERLEIDING STRAAT KOLK. HOOFD WATERLEIDING. WATERMETER.

16. lucht afvoer- aanvoerleiding  aantal: ZIE OPM.

~~17. zijn er afvoerleidingen van bevestigingspunten zichtbaar?~~

afmeting:

materiaal soort:

18. aantal lozingputten:

(schrobput, ^{2x}vloerput, gootsteen, wastafel, bad, ^{1x}keuken, ^{2x}toilet.) + NOG 1 AANSL.

19. indien een keukeninrichting (restaurant) aanwezig is:

~~a. zijn er bijzondere voorzieningen getroffen bijv. vetafscheider~~
slibafscheider

b. zo ja, afmeting: l. br. diepte.,
in- en uitwendig.

c. standaard fabrieksformaat of ter plaatse gemaakt?

d. materiaal: metselwerk, beton, p.v.c., staal, etc.

20. heeft de eigenaar/gebruiker problemen met de afvoer van de riolering?

nee - ja,

zo ja welke?

OPMERKINGEN:

⑦ - AAN RECHTERZIJDE STERKE VOCHT DOORSLAG.

- VOCHT PLEK OP 1 M VANAF WERFMUUR AAN LINKERZIJDE.

⑩ - NATUURLIJK VIA RAMEN EN DEUR + OPENING IN PERCEEL
SCHEIDENDE WAND

Oude Gracht



OUDE GRACHT N° [REDACTED]

