

OPNAME WERFKELDER:

PERCEEL: Oude Gracht. [redacted]

EIGENAAR: naam: [redacted] adres: Oudegracht [redacted]

GEbruIKER: naam: " " adres: " "

OPNAMEDATUM: 16 - 9 - 1986

OPNEMER(S): [redacted]

AFMETING KELDER: l. x br. x hgt.

TOT AAN GEVEL GEBOUW: 710 cm.x 510 cm.x 225 cm.

INHOUD KELDER: 56,5 M<sup>3</sup>

HUIDIGE BESTEMMING VAN DE KELDER: leeg, opslag...<sup>berging</sup>..., magazijn, feestkelder, winkel, restaurant, werkplaats t.b.v.....






HOE ERVAART DE GEbruIKER DE KELDER: goed, redelijk, matig, slecht.

WAT IS DE TOEGESTANE VERKEERSBELASTING OP DIT MOMENT:








BEOORDELING ONDERDELEN:

				
slecht	matig	redelijk	goed	niet waarneembaar

PRIMAIR CONSTRUCTIEF:

- fundering 
- metselwerk toog
  - verband: koppen.
  - steen: 6 x 14 x cm
  - handvorm - machinale steen -
  - dikte metselwerk cm -
- scheurvormingen:
  - vertikaal- aantal 1 (UITZOPEND)   
- grootst gemeten opening 92 cm
  - horizontaal- aantal 2  
- grootst gemeten opening 2,4 cm
- onderhoudstoestand kelder  instortingsgevaar -
- Ankers t.b.v. werfmuur  aantal: 2  
afmeting: 4 x 1 cm lang 1 m. (gebroken)  
4 1/2 x 1 cm " 120.
- perceelscheidende wand 

SECUNDAIRE ELEMENTEN:

- vochtprobleem 
  - laatste keldergeweltdafdichting 
  - keldervloer 
  - scheidingswanden 
  - schoorstenen 
  - voegwerk 
  - stucadoorwerk 
- metselwerk, bestrating, beton  
aantal: 2. kalkzandst.  
aantal


14. schilderwerk binnen



in uitvoering

LEIDINGEN:

15. aanwezige Nutsleidingen: ~~gas~~, ~~water~~, ~~gas~~, ~~elektra~~  
(riolering) : niet waaraanbaan.

16. lucht afvoer- aanvoerleiding  aantal: 0

17. zijn er afvoerleidingen van bovengelige panden zichtbaar?

afmeting:

materiaal soort:

NVT.

18. aantal lozingputten:

( schrobput, vloerput, gootsteen, wastafel, bad, keuken, toilet.)

19. indien een keukeninrichting (restaurant) aanwezig is:

a. zijn er bijzondere voorzieningen getroffen bijv. vetafscheider  
slibafscheider

b. zo ja, afmeting: l. br. diepte.,  
in- en uitwendig.

c. standaard fabrieksformaat of ter plaatse gemaakt?

NVT.

d. materiaal: metselwerk, beton, p.v.c., staal, etc.

20. heeft de eigenaar/gebruiker problemen met de afvoer van de riolering?

nee - ja,

zo ja welke?

OPMERKINGEN:

Kelden. = kort geleden oprenoveerd.

Oude Gracht

